

Parameters	RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5
Oxidised spots	No	No	No	No	No
Burnt sheets	No	No	No	No	No
Opaque sheets	No	No	No	No	Yes
Resinous matter (rust)	No	less than 5% of sample	less than 10% of sample	less than 20% of sample	less than 30% of sample
Mould/Dry mould	Very slight traces of dry mould on wrappers or bale surface adjacent to wrapper	Slight on Wrapper and Bale surface and Interior	Slight on Wrapper and Bale surface and Interior	Slight on Wrapper and Bale surface and Interior	Slight on Wrapper and Bale surface and Interior
Blisters	No	No	No	No	Slight
Bubbles	Scattered small pin head bubbles	Small bubbles	Small bubbles	Medium size	Large
Translucent stains	No	No	No	Medium size	Yes
Under cured	No	No	No	Slight	Slight
Over smoked	No	No	No	Slight	Yes
Blemishes	No	No	No	No	Yes

پارامتر	RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5
نقاط اکسید شده	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
ورقه‌های سوخته	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
ورقه‌های کدر	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	دارد
مواد صمغی (زنگار)	ندارد	کمتر از 5% نمونه	کمتر از 10% نمونه	کمتر از 20% نمونه	کمتر از 30% نمونه
کپک / کپک خشک	آثار بسیار جزئی کپک خشک روی بسته‌بندی یا سطح عدل	جزئی روی بسته‌بندی، عدل و داخل آن	جزئی روی بسته‌بندی، عدل و داخل آن	جزئی روی بسته‌بندی، عدل و داخل آن	جزئی روی بسته‌بندی، عدل و داخل آن
تاول (Blisters)	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	جزئی
حباب‌ها (Bubbles)	حباب‌های پراک‌ende به اندازه سر سوزن	حباب‌های کوچک	حباب‌های کوچک	سایز متوسط	بزرگ
لکه‌های نیمه‌شفاف	ندارد	ندارد	ندارد	سایز متوسط	دارد
پخت ناقص (Under cured)	ندارد	ندارد	ندارد	جزئی	جزئی
دوددهی بیش از حد (Over smoked)	ندارد	ندارد	ندارد	جزئی	دارد
عیوب ظاهری (Blemishes)	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	دارد
ذرات خارجی (Specks)	جزئی	ذرات جزئی پوست درخت	ذرات جزئی پوست درخت	ذرات پوست درخت با سایز متوسط	ذرات بزرگ پوست درخت